





Phase de décrépiage des façades



Façade nord assainie



Façade est



Aménagements extérieurs



Les combles

## Description de l'objet

#1447

<b>Lieu</b>	Région Morges
<b>Année de construction</b>	Fin 18ème
<b>Rénovation / Assainissement</b>	2014
<b>Type</b>	Rénovation / Assainissement Intérieur et extérieur

Maison de maître rénovée avec goût. Les façades ont été améliorées thermiquement avec un enduit thermo-isolant. Le résultat s'intègre parfaitement dans le havre de paix proposé par la situation exceptionnelle de cette demeure.

## Matériaux utilisés

- Fixit 288 Calce Clima Thermo
- Fixit 460 Enduit d'assainissement de fissures
- Fixit 497 Emulsion pour crépis, mortiers et enduits
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc

## Intervenants

<b>Maître d'ouvrage</b>	Privé
<b>Planificateur / Architecte</b>	Glatz & Delachaux, 1260 Nyon
<b>Entrepreneurs</b>	Batineuf Sàrl, 1305 Penthaz