





Objektbeschreibung

#1760

Standort	6438 Ibach	
Baujahr	1993	
Umbau / Sanierung	2019	
Art	Umbau / Sanierung	Aussen

Bestehende Fassade war mit der falschen Farbe beim erstellen des Gebäudes luftdicht gestrichen worden. Daher führte dies zu diversen Schäden an der Deckschicht (Abplatzungen) im Sockelbereich.

Die Fassade wurde sandgestrahlt um die alte Farbe komplett zu entfernen.

Der Neuaufbau wurde wie folgt erstellt:

Fixit 493 Untergrundstabilisator wurde flächendeckend gestrichen (um den alten Grundputz zu verfestigen) und mit dem Fixit 632 Ausgleichs- und Renovationsputz wurde die Fassade mit 6-8mm komplett überzogen und der frische Grundputz mit Plafondbürste strukturiert (Klosterputz). Der Grundputz wurde mit einer atmungsaktiven Farbe 2 gestrichen.

Verwendete Materialien

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator
Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz schnell

Projektbeteiligte

Bauherr	Privat
Planer/Architekt	Grab Baugeschäft AG, Hertistrasse 30, 6440 Brunnen Albert
Verarbeiter	Grab Baugeschäft AG, Hertistrasse 30, 6440 Brunnen Albert