



SANIERUNG AUSSENHÜLLE BERGSTATION JAKOBSHORN

FIXIT.CH



Objektbeschreibung

#1839

Standort	Brämabüelstrasse , 7270 Davos
Umbau / Sanierung	2022
Art	Umbau / Sanierung

Sanierung der Aussenhülle vom Gebäude. Dabei wurde der bestehende Verputz bis auf den Holzspanstein freigelegt und mit hochwertigem Putzträger mechanisch befestigt (Stucanet® Typ SE).

Anschliessend wurde der Leichtgrundputz Fixit 621 appliziert.

Netzeinbettung Fixit 461, und Deckputz Fixit 777 2 mm.

Verwendete Materialien

- Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss
- Fixit 621 Leicht-Sockelputz
- Fixit 777 Edelputz extraweiss

Projektbeteiligte

Bauherr	Davos Klosters Bergbahnen AG, 7270 Davos Platz
Planer/Architekt	Lazzarini AG, 7000 Chur
Verarbeiter	HOSSMANN & SOHN AG, 7430 Thusis