





Objektbeschreibung

#1781

Standort	Wiesen Station, 7494 Davos Wiesen	
Baujahr	1905 - 1908	
Umbau / Sanierung	2020	
Art	Umbau / Sanierung	Aussen

Instandsetzung der 57m langen, einspurigen Steinbogenbrücke, knapp 100 m über der Landwasserschlucht. Die Fugenabdichtung der knapp 600m² Mauerwerksfläche sowie der Ersatz der kompletten Brüstungsmauern wurde mit farblich angepassten Fixit Natursteinmörtel durchgeführt.

Verwendete Materialien

Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel
Fixit 582 Splittbeton
Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Projektbeteiligte

Bauherr	Gemeinde Bergün Filisur, 7477 Filisur
Planer/Architekt	Conzett Bronzini Partner AG, 7000 Chur
Verarbeiter	Zindel + Co. AG, 7304 Maienfeld