



Fixit 401

Lisciatura a base gesso per riparazioni


Impiego: Fixit 401 viene utilizzato particolarmente nei lavori di risanamento di piccole superfici in locali asciutti.
 Uguagliamento di supporti diversi destinati a ricevere un intonaco di finitura.
 Rivestimento di vecchie finiture dipinte alla dispersione (dopo lavatura del supporto) destinati a ricevere un nuovo intonaco di finitura.
 Lavori diversi di riparazione e ristrutturazione.
 Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Può essere utilizzato anche come lisciatura su intonaci a base di calce-cemento
- Fresco su fresco su gesso, quale chiusura pori
- Breve tempo di presa
- Compatibile con i vecchi sottofondi

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011401
Imballaggio	
Unità per bancale	25 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
aggiunta d'acqua	ca. 13 l/sacco
Consumo	ca. 0,75 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	ca. 20 min
Nota relativa al tempo di lavorazione	in base allo spessore e alla consistenza del materiale
Spessore	0 - 2 mm
Spessore	lo spessore può tendere verso lo zero
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'000 kg/m ³

Composizione:

- Legante: gesso naturale
- Aggregati: nessuno
- Additivi: sostanze igroscopiche, regolatori di presa, aggrappanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Cospargere Fixit 401 in acqua pulita e mescolare per ottenere una massa omogenea senza grumi.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 401

Lisciatura a base gesso per riparazioni

Osservazioni particolari:	<p>Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non applicare in caso di rivestimento con piastrelle in ceramica .</p> <p>Non applicare rivestimenti in ceramica su Fixit 401.</p> <p>Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria , sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>