







## Objektbeschreibung

#1814

<b>Standort</b>	2000 Neuchâtel	
<b>Baujahr</b>	1948	
<b>Umbau / Sanierung</b>	2021	
<b>Art</b>	Umbau / Sanierung	Aussen

An der bestehenden, verwitterten und gerissenen Putz-Fassade wurden lose Putzschichten und der Deckputz mechanisch entfernt. Bei den Rissen wurde mit Trennflies, Armanet- Gittergewebe und Fixit 211 eine Rissprophylaxe durchgeführt. Anschliessend wurden die gesamten Fassadenflächen mit Fixit 462 Renovationsputz, unter Einarbeitung von Fixit Armierungsgewebe, überarbeitet und mit einem 2-fachen Anstrich versehen.

## Verwendete Materialien

Fixit 211 Zementmörtelanwurf  
Fixit 462 Renovationsputz

## Projektbeteiligte

<b>Bauherr</b>	Privat
<b>Verarbeiter</b>	Maler-und Gipsergenossenschaft Biel, 2504 Biel