













Objektbeschreibung

#1421

Standort 8124 Maur

Baujahr Beginn 19. Jahrhundert

Umbau / Sanierung 2015

Art Umbau / Sanierung Aussen

Grund- und Deckputz entfernt. Zementmörtelanwurf Fixit 211, Fixit 222 in 30 mm

Schichtstärke, mineral. Untergrundstabilisator Fixit 493, Netzeinbettung mit

Fixit 223 . Voranstrich für Silikatabrieb Fixit 471, Silikatabrieb Fixit 732

APS zuerst in 1.5 mm, danach 0.5 mm Schlemmputz. Farbanstrich mit Fixit 784.

Verwendete Materialien

Fixit 211 Zementmörtelanwurf

Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz

Fixit 223 Spezial Einbettmörtel

Fixit 480 Silikatputzgrundierung

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Fixit 732 Silikatputz APS aussen

Fixit 784 Silikatputz-APS-Überrollfarbe

Projektbeteiligte

Bauherr Privat

Planer/ArchitektRon Epstein-Mil Architekt, ZürichVerarbeiterMohn & Partner AG, Niederglatt