





Objektbeschreibung

#1501

Standort	7432 Zillis	
Baujahr	1860	
Umbau / Sanierung	2015	
Art	Umbau / Sanierung	Aussen

Fassadensanierung mit Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz. Bestehender Grundputz entfernt, Mauer trocken gereinigt und die ganze Fassade mit Ziegelrabitz befestigt. Direkt auf den Ziegelrabitz wurde 3 – 5 cm Fixit 222 aufgetragen. Anschliessend folgte der Deckputz Fixit 733/734 Stucco, welcher zweimal mit Fixit 784 überrollt wurde.

Verwendete Materialien

Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator
Fixit 733 Silikatputz APS Feinputz aussen
Fixit 734 Silikatputz APS Stucco aussen
Fixit 784 Silikatputz-APS-Überrollfarbe

Projektbeteiligte

Bauherr	Privat
Planer/Architekt	Luzi Bau AG, 7432 Zillis
Verarbeiter	Luzi Bau AG, 7432 Zillis