





Objektbeschreibung

#1786

Standort	8002 Zürich	
Baujahr	1930	
Umbau / Sanierung	2020	
Art	Umbau / Sanierung	Aussen

Fassadesanierung: Zum Zweck einer energetischen Sanierung wurde der alte Grundputz und Deckputz abgespitzt und neu ein Aerogel Hochleistungsdämmputz Fixit 222 aufgebracht. Als Deckputz wurde ein Silikat-Silikonputz Fixit 740 Si in einer Kornstärke von 2.0 mm verwendet.

Verwendete Materialien

Fixit 211 Zementmörtelanwurf
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
Fixit 433 Combiputz leicht
Fixit 462 Renovationsputz
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator
Fixit 740 Si Silikon-Silikatputz
Fixit Steinwolleplatte Compact PRO
Fixit XPS Jackodur® KF 300 SO GL

Projektbeteiligte

Bauherr	Privat
Planer/Architekt	Architekturglarner AG, 8008 Zürich
Verarbeiter	Meier-Ehrensperger AG, 8047 Zürich