





Objektbeschreibung

#1516

Standort	Promenadengasse 9, 8001 Zürich
Baujahr	-
Umbau / Sanierung	2015
Art	Umbau / Sanierung Aussen

Alter Grund- und Deckputz abgespitzt und mit Fixit 211, Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz, Fixit 497, Fixit 223, Fixit 475, Fixit 777 und Farbanstrich neu aufgebaut. Sockelbereich mit Fixit 373 Multiflex abgedichtet.

Verwendete Materialien

Fixit 211 Zementmörtelanwurf
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel
Fixit 288 Calce Klima Thermo
Fixit 373 Multiflex 2K grau
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Projektbeteiligte

Bauherr	Anglican-Episcopal Church St. Andrew, Zürich
Planer/Architekt	Oppliger Baumanagement AG, Zürich
Verarbeiter	Max Schweizer AG, Zürich