



GIPSPUTZ 651 L

Leichter Gipsputz

Anwendungsbereiche: Mörtel zum maschinellen Verarbeiten von gipshaltigen, glatten Leichtputzen in Räumen, in denen die Luftfeuchtigkeit 70 % nicht überschreitet.
Geeignet zum maschinellen oder manuellen Auftragen von Gipsputzen unter Anstrichen oder Stuckputzen auf Wänden und Decken aus YTONG-, HEBEL-Blöcken usw. aus Keramik-, Kalksand-, Betonelementen.

- Eigenschaften:**
- Glatte Oberfläche
 - Leicht zu verarbeiten
 - Hohe Haftung
 - Niedriger Verbrauch
 - Ökologisch

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.		315017
Verpackungsart		
Menge pro Einheit		30 kg
Einheit pro Palette		40 Stk./Pal.
Farbe	Weiss	
Körnung	0 - 1,2 mm	
Verbrauch	0,8 kg/m ² /mm	
Verarbeitungszeit	max. 180 min	
Biegezugfestigkeit	≥ 1 MPa	
Druckfestigkeit	≥ 3 MPa	
Schichtdicke	5 - 25 mm	
Abbindezeit	ca. 10 Tage	
Wasserbedarfsmenge		ca. 19,5 l/Sack
Brandverhalten	A1	

Produkt ist Konform mit: • EN 13279-1

- Materialbasis:**
- Alabaster
 - Zuschlag Quarz
 - Kalkhydrat
 - Zusatzstoffe

Untergrund: Der Untergrund muss vor der Verarbeitung gereinigt und richtig vorbereitet werden. Der Untergrund muss frei von Staub, Ruß, Fett, Schmierstoffe oder andere Trennmittel sein, die die Haftung beeinträchtigen können.
Die Verbindungsstellen verschiedener Untergründe, Installationsfurchen und andere Bereiche, die zu strukturellen Rissen neigen, sind mit Glasfasernetzen zu verstärken. Bei Gipsputz wird eine Verstärkung mit Gipsmatten (Mindestmaschenweite 7 mm) empfohlen. Die Mindestputzdicke beträgt in diesem Fall 15 mm. Das Netz wird bis zu einer Tiefe von 1/3 eingebettet.
Metallteile, die mit dem Putz in Berührung kommen können, sind vor Korrosion zu schützen.

Untergrund-Eignung: **Backstein und Lochziegel:** mit GRUNTOLIT-K 311 oder GRUNTOLIT-SK 313 grundieren, richtig verdünnen
Beton, Stahlbeton: mit GRUNTOBET 310 grundieren
Elemente aus Porenbeton: mit GRUNTOLIT-K 311 oder GRUNTOLIT-SK 313 grundieren, richtig verdünnen
Silikatsteine: mit GRUNTOLIT-K 311 oder GRUNTOLIT-SK 313 grundieren, richtig verdünnen



GIPSPUTZ 651 L

Leichter Gipsputz

Zubereitung:	<p>Die Trockenmischung sollte nach und nach in einen Behälter mit einer angemessenen Menge sauberem, kaltem Wasser geschüttet werden, wobei manuell oder mechanisch mit einem langsam rotierenden Rührwerk gerührt wird, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht. 5 Minuten reifen lassen und nochmals gründlich mischen. Die Konsistenz sollte so sein, dass das Material beim Auftragen auf eine schräg gestellte Stahlkelle nicht abrutscht.</p> <p>Verarbeitungsmethode - maschinelle Verarbeitung: Die Trockenmischung in den Korb des Verputzgeräts einfüllen. Die Menge des dosierten Wassers entsprechend anpassen, um die richtige Konsistenz des aus der Pistole des Geräts geworfenen Mörtels zu erhalten.</p> <p>Falls erforderlich, zusätzliches Wasser vorsichtig dazugeben.</p> <p>Bereits angesteiftes Material nicht mehr verwenden.</p>
Verarbeitung:	<p>Tragen Sie den Putz in 8 mm-Schichten auf und verteilen und glätten Sie ihn sofort mit einer „H“-Abziehlatte. Verwenden Sie nach dem ersten Nivellieren eine trapezförmige Abziehlatte, um die Schicht gründlich zu nivellieren.</p> <p>In der letzten Phase des Abbindens wird der Putz angefeuchtet und mit einer Schwammkelle geglättet. Nachdem die aufgeraute Oberfläche matt geworden ist, erfolgt die abschließende Glättung mit einem Stahlspachtel.</p> <p>Soll eine zusätzliche Putzschicht, eine Fliesenkleberschicht, eine Spachtelschicht usw. auf die Oberfläche aufgebracht werden, muss die Putzoberfläche zur Verbesserung der Haftung aufgeraut werden (z.B. durch Abkratzen, Fischgrätschnitt).</p>
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Material-, Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken oder über +25 °C steigen.</p> <p>Nach dem Absetzen, Schrumpfen und Trocknen von Wänden und Betonelementen sollte mit dem Verputzen begonnen werden. Für Betonuntergründe wird eine Sesonierung von mindestens 8 Wochen angenommen (für optimale Trocknungsbedingungen > +15 °C). Die Trocknungszeit für Wände beträgt min. 4 Wochen. Putzuntergründe sollten haltbar, steif, nicht verformbar und je nach Materialart ausreichend feucht sein (gemäß PN-B-10110: 2005).</p>
Hinweise:	<p>Den Raum nach beenden der Arbeit lüften.</p> <p>Die Schichtdicke an der Decke sollte 15 mm nicht überschreiten.</p> <p>Die Raumlüftung ist besonders wichtig, wenn in der kalten Jahreszeit gearbeitet wird, damit der Mörtel bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht aushärtet. Dies kann den Putz beschädigen. Ungebundener oder nasser Putz vor Frost schützen, da dies zu Abplatzungen oder Zerstörungen führen kann. Ventilatoren und Heizungen können zur schnelleren Putztrocknung verwendet werden.</p> <p>Verwenden Sie niemals Gasheizungen und verteilen Sie keine heiße Führungsluft auf dem aufgetragenen Putz.</p> <p>Die Schichtdicke über den Elektrodrähten sollte größer als 5 mm sein.</p>
Lagerung:	<p>Bei trockener Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung ab Herstellung max. 6 Monate lagerfähig (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.</p> <p>Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C. Diese Temperaturen betreffen Luft, Substrat und eingebettetes Material.</p>