





Objektbeschreibung

#1713

Standort	H13 italienische Strasse, 7432 Zillis	
Baujahr	1938/1968	
Umbau / Sanierung	2019	
Art	Umbau / Sanierung	Aussen

Rund 800 m² Betoninstandsetzung wurden mit über 100 Tonnen Fixit 524 S Trockenspritzmörtel reprofiliert. Die erstellte Brettstruktur verleiht den neuen Betonoberflächen ihren ursprünglichen Charme zurück.

Verwendete Materialien

Fixit 524 S Trockenspritzmörtel C30/37

Projektbeteiligte

Bauherr	Tiefbauamt Graubünden, 7001 Chur
Planer/Architekt	Ingenieurgemeinschaft Viamala c/o Flückiger + Bosshard AG,
Verarbeiter	ARGE Schlucht Instandsetzung Viamala, c/o Mettler Prader AG, 7004 Chur