



Sisteme renovare și asanare

Palatul culturii

Descriere obiect

| | |
|-----------------------|--|
| Obiect | Palatul culturii |
| Locație | România - Iași |
| Tip | Clădire istorică Reconstrucție / Asanare |
| An construcție | 2012 - 2015 |
| Mărime | 2000 m ² |
| Informații | Palatul Culturii din Iași este o clădire emblematică, care a servit inițial drept Palat Administrativ și de Justiție până în anul 1955, destinația clădirii a fost schimbată într-una culturală, devenind gazda unor instituții culturale din Iași, care astăzi este sediul Complexului Muzeal Național „Moldova”. |

Firme participante

| | |
|---------------------------|----------------|
| Investitor | Iasicon |
| Consultant vânzări | Lică Ștefăniță |

Materiale utilizate

- RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Tencuială decorativă silicat - siliconică
- RÖFIX PP 201 SILICA LF Amorsă și diluant silicatic
- RÖFIX Putzgrund UNI Amorsă
- RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Vopsea silicatică minerală de exterior
- HASIT RENOPLUS® 250 Tencuială universală